

	<p>撮影項目</p> <p>以下劣化部は黒丸印で 囲う</p> <p>塗膜剥離 ひび割れ (全体的に発生)</p>
	<p>撮影項目</p> <p>ひび割れ漏水部分 接写</p>
	<p>撮影項目</p> <p>不陸の悪化 水溜り (全体的に発生)</p>